

**KRAH d.o.o. Fra Ivana Rožića 23 , 21276 VRGORAC - HRVATSKA**  
**telefon: 00385 21 674155 fax: 00385 21 674250**

---

**VREMENA VARENJA U SEKUNDAMA ZA**  
**PROFILIRANE CIJEVI PO DIN – u 16 961 SA ELEKTRO – FUZIJSKOM SPOJNICOM**

Promjer ( mm )	Napon ( Volt )	Temperatura 20° do 15°	Temperatura 15° do 10°	Temperatura 10° do 5°	Temperatura 5° do 0°
<b>DN 300</b>	<b>15 V</b>	<b>700 do 735</b>	<b>735 do 770</b>	<b>770 do 805</b>	<b>805 do 840</b>
<b>DN 400</b>	<b>18 V</b>	<b>800 do 840</b>	<b>840 do 880</b>	<b>880 do 920</b>	<b>920 do 960</b>
<b>DN 500</b>	<b>20 V</b>	<b>900 do 945</b>	<b>945 do 990</b>	<b>990 do 1035</b>	<b>1035 do 1080</b>
<b>DN 600</b>	<b>24 V</b>	<b>1020 do 1065</b>	<b>1065 do 1115</b>	<b>1115 do 1165</b>	<b>1065 do 1250</b>
<b>DN 700</b>	<b>25 V</b>	<b>1080 do 1120</b>	<b>1120 do 1170</b>	<b>1170 do 1230</b>	<b>1230 do 1280</b>
<b>DN 800</b>	<b>33 V</b>	<b>1020 do 1065</b>	<b>1065 do 1100</b>	<b>1100 do 1150</b>	<b>1150 do 1200</b>
<b>DN 900</b>	<b>38 V</b>	<b>900 do 945</b>	<b>945 do 990</b>	<b>990 do 1035</b>	<b>1035 do 1080</b>
<b>DN 1000</b>	<b>39 V</b>	<b>1000 do 1050</b>	<b>1050 do 1100</b>	<b>1100 do 1150</b>	<b>1150 do 1200</b>
<b>DN 1100</b>	<b>41 V</b>	<b>1100 do 1155</b>	<b>1155 do 1210</b>	<b>1210 do 1265</b>	<b>1265 do 1320</b>
<b>DN 1200</b>	<b>43 V</b>	<b>1200 do 1260</b>	<b>1260 do 1320</b>	<b>1320 do 1380</b>	<b>1380 do 1440</b>
<b>DN 1300</b>	<b>46 V</b>	<b>1300 do 1430</b>	<b>1430 do 1500</b>	<b>1500 do 1560</b>	<b>1560 do 1620</b>
<b>DN 1400</b>	<b>47 V</b>	<b>1400 do 1500</b>	<b>1500 do 1600</b>	<b>1600 do 1700</b>	<b>1700 do 1800</b>
<b>DN 1500</b>	<b>48 V</b>	<b>1800 do 1850</b>	<b>1850 do 1900</b>	<b>1900 do 2000</b>	<b>2100 do 2200</b>
<b>DN 1600 *</b>	<b>32 V</b>	<b>1000 do 1050</b>	<b>1050 do 1100</b>	<b>1100 do 1150</b>	<b>1150 do 1200</b>
<b>DN 1800 *</b>	<b>40 V</b>	<b>880 do 930</b>	<b>930 do 1000</b>	<b>1000 do 1070</b>	<b>1070 do 1150</b>
<b>DN 2000 *</b>	<b>39 V</b>	<b>1100 do 1155</b>	<b>1155 do 1210</b>	<b>1210 do 1265</b>	<b>1265 do 1320</b>

( \* VRIJEME VARENJA SA DVA APARATA ZA VARENJE )

Obvezno se pridržavati gore navedenih parametara za zavarivanje kao i uputstva za zavarivanje PEHD cijevi.